

Wasserrohrbruch bei der Spinnerin am Kreuz

Im Bereich des Wasserbehälters bei der Spinnerin am Kreuz, ist am 8. 11.2006 ein 750 Millimeter großes Wasserrohr geplatzt. Die Wassermassen ergossen sich auf die Triester Straße stadtein- und stadtauswärts. Auch Teile der Wienerbergstraße standen unter Wasser.

Fünf Minuten nach dem Auftreten des Gebrechens waren die Wiener Wasserwerke bereits vor Ort und konnten das Gebrechen auf dem Gelände des Wasserbehälters Wienerberg lokalisieren.

Die Triester Straße, die Wienerbergstraße und die Raxstraße mussten vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Es wurden etwa 4.500 Kubikmeter Wasser auf die Straßen gespült.

Die Fahrbahnen waren von Erdreich und Schotter bedeckt. Die Versorgung mit Trinkwasser von großen Teilen Favoritens wurde vom Wasserbehälter Laaer Berg übernommen. Teile des 10. Bezirkes haben

in den Haushalten einen Druckabfall festgestellt.

Baufirmen, die MA 48 und die Feuerwehr beseitigten Wasser und Erdreich, um einen geregelten Verkehr wieder herzustellen. Eine unterspülte Fichte musste vorsorglich gefällt werden.

Rohrleitung aus 1900 Die Rohrleitung (Innendurchmesser 750 Millimeter), die den Wasserbehälter Wienerberg befüllt, war beschädigt. Das beschädigte Rohr hielt zirka hundert Jahre, es stammt etwa aus dem Jahr 1900.

Foto: MA 68 -
Wiener
Berufsfeuerwehr



Foto: MA 31